

## **Прием на поверку и выдача из поверки средств измерений посредством услуг курьерских компаний**

Приём средств измерений (СИ) на поверку может быть осуществлен посредством услуг курьерских компаний.

Доставка средств измерений в ФБУ «Воронежский ЦСМ» осуществляется по адресу:

**394018, г.Воронеж, ул. Станкевича, 2**

**ФБУ «Воронежский ЦСМ», Бюро приема и выдачи средств измерений.**

**Контактные данные:** телефон +7(473)202-02-11 доб. 213; e-mail: [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru)

**Время работы с курьерами: в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00**

### **Порядок предоставления услуги:**

1. Прием СИ от курьерских компаний производится при наличии подписанного договора на поверку/калибровку/аттестацию СИ и выполнения условий договора Заказчиком.
2. Прием СИ от курьерских компаний производится на условии **100% оплаты стоимости оказываемых услуг.**
3. Заказчик по своему усмотрению выбирает перевозчика (курьерскую службу), заключает с ним договор и самостоятельно оплачивает его услуги. **ФБУ «Воронежский ЦСМ» не выбирает и не несет ответственности за выбор курьера (перевозчика).** Для обеспечения сохранности приборов оговаривайте в договоре с курьерской компанией их обязанности об упаковке СИ, форс-мажорные обстоятельства, возмещение убытков. **ФБУ «Воронежский ЦСМ» ответственности за порчу приборов во время транспортировки не несёт!**
4. Прием СИ от курьерских компаний производится согласно **Заявке** и **Доверительного письма**. В Заявке указывается информация о **наименовании, типе, изготовителе, годе выпуска, регистрационном номере в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений**. Форма заявки и доверительного письма представлены на официальном сайте <https://www.csm-vrn.ru> в разделе **«Документы (Файлы для скачивания)»**.
5. Заявка и доверительное письмо направляется на почту [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru), оригинал Заявки и доверительного письма вкладывается в посылку с отправляемыми СИ для идентификации. При отсутствии оригиналов Заявки и доверительного письма, СИ на поверку не оформляются.
6. ФБУ «Воронежский ЦСМ» в течение трех рабочих дней рассматривает возможность проведения поверки СИ, о результате и возможности доставки СИ курьерской компанией Заказчик информируется по эл. почте на адрес, указанный в Заявке.
7. **Вес одного грузового места не должен превышать 30 кг. ФБУ «Воронежский ЦСМ» не занимается погрузочно-разгрузочными работами.**
8. При поступлении СИ в ФБУ «Воронежский ЦСМ» и идентификации их по письму, оформляются заявления-счета и вещевые квитанции на поверку.
9. Вещевая квитанция не выдаётся и находится в ФБУ «Воронежский ЦСМ».
10. В соответствии с условиями договора производится поверка СИ (калибровка СИ, аттестация испытательного оборудования).
11. Получение из поверки СИ посредством услуг курьерских компаний осуществляется после уточнения готовности СИ. Информацию о выполнении работ по поверке СИ можно получить на сайте <https://www.csm-vrn.ru> в разделе

- [«Заказчикам. Проверка готовности средств измерений \(СИ\)»](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru) или по электронной почте [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru)
12. Для доставки СИ из поверки необходимо предоставить в ФБУ «Воронежский ЦСМ» оформленное доверительное письмо на курьерскую компанию с перечнем СИ, а так же согласовать ориентировочное время прибытия курьера (требуется подтверждение получения доверительного письма по почте [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru))
  13. **Упаковка СИ для доставки из поверки производится только в упаковочный материал (ящик, коробку, чехол, специальный пакет и др.) Заказчика, в котором СИ было доставлено для проведения поверки/калибровки/аттестации курьерской компанией. ФБУ «Воронежский ЦСМ» не несет ответственности за качество упаковочного материала представленного Заказчиком.**
  14. Выдача курьеру СИ из поверки производится не ранее чем через сутки (необходимо время для подготовки СИ к транспортировке) после предоставления доверительного письма.
  15. Если Вы хотите посредством курьерской компании получить из поверки СИ, сданные представителем Вашей организации лично, то Вам необходимо, кроме доверительного письма, выслать на почту [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru) вещевые квитанции выданные Вам при сдаче СИ., оригиналы вещевых квитанций направить по почте по адресу: 394018, г.Воронеж, ул. Станкевича, 2, ФБУ «Воронежский ЦСМ», Бюро приема и выдачи средств измерений
  16. Дополнительную информацию о доставке, поверке, отправке СИ можно получить по электронной почте [dostavka10@csm.vrn.ru](mailto:dostavka10@csm.vrn.ru) или по телефону +7(473)202-02-11 доб. 213